

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA – SETORIAL NORTE

QUADRO 01: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 – CEUNES/Campus São Mateus/UFES

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. 94 dispensers instalados.
2	Troca de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO. A maioria das torneiras no campus era de pressão. Foram trocadas 10 torneiras de pressão.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	Não se aplica.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A INICIAR nos espaços de atendimento ao público. (previsão para final de outubro)
5	Instalação de barreiras de acrílico	Não foi solicitado.
6	Outros • Complementares ao COVID (previsão final de outubro)	Readequação do DASAS EM EXECUÇÃO.



QUADRO 02: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 e manutenções corretivas - CEUNES/Campus São Mateus/UFES — RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO.
2	Troca de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	Não se aplica.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A INICIAR nos espaços de atendimento ao público. (previsão para final de outubro)
5	Instalação de barreiras de acrílico	Não foi solicitado.
6	Manutenção caixas acopladas sanitários	CONCLUÍDO.
7	Manutenção de esquadrias (Salão/ Área de Produção	AGENDADO.
8	Portão do cais	AGENDADO.
9	Caixa de Gordura	AGENDADO.
10	Limpeza da caixa de esgoto	AGENDADO.
11	Substituição de lâmpadas (Salão, Área Produção, Corredores)	EM ANDAMENTO.
12	Instalação elétrica (hall de entrada)	EM ANDAMENTO



QUADRO 02: Ações de Manutenção de combate ao Covid-19 e manutenções corretivas - CEUNES/Campus São Mateus/UFES — BIBLIOTECA

Item	Descrição	Situação
1	Instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO.
2	Troca de torneiras de pressão nos banheiros das áreas que atendem a Fase 03 do plano de Biossegurança.	CONCLUÍDO.
3	Manutenção de esquadrias de madeira e alumínio e instalação de prendedores de portas nas áreas da Fase 03 do plano de Biossegurança.	Não se aplica.
4	Sinalização de pisos para determinação de fluxo e distanciamento social nas áreas para atendimento às áreas da Fase 03 do Plano de Biossegurança.	A INICIAR nos espaços de atendimento ao público. (previsão para final de outubro)
5	Instalação de barreiras de acrílico	Não foi solicitado.
6	Balcão de atendimento	INSTALAÇÃO AGENDADA APÓS A CONCLUSÃO DA REFORMA DA BIBLIOTECA
7	Manutenção das estruturas metálicas	EM ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS LICITATÓRIOS.
8	Reparo no telhado	EM ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS LICITATÓRIOS.
9	Caixa de Gordura	AGENDADO.
10	Limpeza da caixa de esgoto	AGENDADO.
11	Substituição de lâmpadas (Salão, Área Produção, Corredores)	EM ANDAMENTO.
12	Instalação elétrica (hall de entrada)	EM ANDAMENTO

Natália Valadares de Oliveira

Diretora de Infraestrutura - SN/SI 1560633